


Схема электрических соединений ППКОП «Ладога»



* - ОП подключается для задержки снятия питания с ШС или снятия питания вручную (см.п.1.3.1.2)

Схема электрических соединений ППКОП «Ладога» (продолжение)

