

Кронштейн (рис.1) предназначен для крепления изделий на стене и потолке.

Кронштейн позволяет ориентировать укрепленное на нем изделие на угол $\pm 45^\circ$ в горизонтальной плоскости и не менее 20° в вертикальной плоскости.




Рисунок 1 – Детали кронштейна

Порядок сборки кронштейна

1. Возьмите внутреннюю сферу и, вставив в нее гайку, зафиксируйте замком.
2. Возьмите собранную внутреннюю сферу и вставьте ее в кронштейн с внутренней стороны.
3. Возьмите наружную сферу и наденьте ее на выступ внутренней сферы.
4. В отверстие наружной сферы вставьте винт с одетой шайбой и заверните его с помощью отвертки.

Сборка кронштейна завершена.

Крепление кронштейна




Рисунок 2

Габаритные и установочные размеры

(размеры указаны в мм)




Рисунок 3

Комплектность

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол.
БФЮК.301569.006-01	Кронштейн	1 шт.

Сделано в России

ООО «НПП РИЭЛТА», www.rielta.ru

197046, Россия, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 34, лит. Б, пом. 1-Н

Тел. /факс: +7 (812) 233-03-02, +7 (812) 703-13-60, rielta@rielta.ru

Тех. поддержка: тел. +7 (812) 233-29-53, +7 (812) 703-13-57, support@rielta.ru